



## 群众信访举报转办及地方查处情况一览表

(湘环督办(永州) [2024]5号 2024年3月23日)

序号	受理编号	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	备注	
1	湘环督办(永州) [2024]5号	零陵区富家桥机制砂厂存在沉砂池底部有溢流口，厂内路面未按要求全部实施硬化，未配套建设出入车辆冲洗平台；部分成品砂露天堆放，未按要求采取“三防”措施。核实该砂厂用地手续，是否存在侵占河湖岸线等违法行为。	零陵区	水、大气	<p>1. 关于“零陵区富家桥机制砂厂存在沉砂池底部有溢流口”问题。该公司建有约300立方、150立方两个沉砂池和雨水收集池，在其底部和半腰各有一溢流口，用于排放沉淀砂石达标的清水，因清理水池的底泥时产生泥浆水向溢流口溢出。现已将两个溢流口全面封堵。</p> <p>2. 关于“厂内路面未按要求全部实施硬化”问题。该公司建设在原永州市天顺畜牧有限公司内，建设前道路已全面进行了硬化，针对老旧损坏的约800米路面，按照宽约4.5米、25厘米厚的标准进行混凝土浇筑，2024年4月2日前已全面完成浇筑。</p> <p>3. 关于“未配套建设出入车辆冲洗平台”问题。公司按要求在2024年4月2日前建成了2个长约25米、宽约4米、深度60厘米的出入车辆冲洗平台。</p> <p>4. 关于“部分成品砂露天堆放，未按要求采取‘三防’措施”问题。该公司于当天下午用尼龙网对露天堆放的成品机械砂和原料河卵石进行了全覆盖，并确保场内的雨水收集在沉淀池，生产作业期间按要求使用雾炮机和洒水车等污染防治设施，生产作业期间按要求使用雾炮机和洒水车等污染防治设施，并确保正常运行。</p> <p>5. 关于“砂厂用地手续、是否存在侵占河湖岸线等违法行为”问题。该公司办理了发改立项、环境影响评价（零发改[2023]73号）、国土用地、工商营业执照、环境影响评价（零环评[2023]17号）等手续。2023年3月6日，湖南润宇建筑工程有限公司租赁了永州市天顺畜牧有限公司的土地，租赁面积约20亩，该土地性质为出让土地。该公司使用面积未超租赁面积，经核实，该公司建设区域及堆放区域均未在河道管理岸线范围内。</p>	属实	无	处理情况:1. 现已将两个溢流口全面封堵。2. 厂内路面已按要求全部实施硬化。3. 已配套建设出入车辆冲洗平台4. 已用尼龙网对露天堆放的成品机械砂和原料河卵石进行了全覆盖，并确保场内的雨水收集在沉淀池，生产作业期间按要求使用雾炮机和洒水车等污染防治设施，并确保正常运行。5. 核实公司建设区域及堆放区域均未在河道管理岸线范围内。（制砂场用地红线图）	整改情况:已完成。	